





Warm de winter door



Het stookseizoen betekent extra aandacht voor onderhoud en service aan cv-ketels. Installerend Nederland zorgt ervoor dat de 7 miljoen cv-ketels in Nederland energiezuinig en veilig werken. Wat zijn aandachtspunten en trends? Volgens Techniek Nederland krijgt 40% van de cv-ketels niet het onderhoud wat door fabrikanten wordt voorgeschreven.

Periodiek onderhoud

Onderhoudsfrequentie en voorschriften verschillen per ketel fabrikant. Dit fabrikantvoorschrift vormt per 2020 de basis voor de wettelijke certificering voor gasinstallateurs.

Sifon reinigen

Het sifon moet bij elke onderhoudsbeurt gereinigd worden. Let op dat ook hier de afdichtingen nog van goede kwaliteit zijn.

Waterzijdig inregelen

Bewaak je de balans tussen aanvoer en retour, in combinatie met de flow op de radiatoren? Waterzijdig inregelen kan het gasverbruik met 15% terugdringen en het comfort verhogen. Een extra dienst die kansen biedt!

Snel de juiste onderdelen

Met de gratis Servicewijzer App van Rensa kun je in een paar stappen het benodigde cv-onderdeel vinden en bestellen. Met de app heb je inzicht in nagenoeg alle type ketels met bijbehorende onderdelen en service- of storingscodes. Met de artikelnummers, bruto- en nettoprijzen en voorraad informatie heb je het volledige assortiment van Rensa op zak.



Check rensa.nl/servicewijzer-app

Revisie

Stel: de ventilator is defect. Rensa heeft het Groene Onderdelenprogramma. Dit betekent dat een installateur defecte printplaten en ventilatoren kan laten reviseren, en als service-onderdeel in kan zetten. Voordeel: korting én verlengde garantie.

Temperatuur-instelling

Is de bewoner toe aan verduurzaming? Stel de klant eens voor om de aanvoertemperatuur van de cv-ketel terug te schroeven naar bijvoorbeeld 55 °C. De klant kan dan wennen aan het niveau van lage temperatuurverwarming. Een eerste stap naar duurzaam.

Rookgasafvoer

Is hij volgens de voorschriften gebeugeld? Hoe zijn de verbindingen er aan toe? Sporen van condenswater kunnen een indicatie vormen van een lek in een lippenring. De meest gemaakte fouten zijn: er is niet of slecht gebeugeld, het afschot is geen 3 graden (dus 50 mm per meter), er zijn materialen of merken gemixt. Ook wordt de rookgasafvoer niet altijd mee vervangen met de ketel.

Pakking

Pakkingen zorgen voor de afdichting tussen brander, wisselaar en deksel. Visueel inspecteren en in principe bij elke onderhoudsbeurt vervangen. De wisselaar schoonmaken hoort bij elke onderhoudsbeurt. Het zorgt voor een goede verbranding en daarmee een juiste werking van het toestel.

Kalibreren

Meten is weten. Belangrijk is om de rookgasanalyser jaarlijks te laten kalibreren, zodat een meting ook betrouwbaar en dus wettig is. Rensa's zusterbedrijf Verholt kan dit verzorgen. Check verholt.nl/meetinstrumenten.



Beveiliging

De ionisatie/ontstekingspen is één van de hardlopers in serviceonderdelen. Deze meet de verbranding in de ketel en vormt een thermische beveiliging. Bij een onderhoudsbeurt altijd de werking controleren.

Systeemdruk

Daling van de systeemdruk kan een indicator zijn van lekkage of een lek expansievat. Controleer bij elke onderhoudsbeurt de druk en het expansievat. Bewoners kunnen zelf hun installatie bijvullen. Tip: geef bewoners hiervoor de juiste instructie.

RENSA
verwarming + ventilatie